



Der Splint am Riemenspanner darf vor dem Einbau nicht entfernt werden



Verletzungsgefahr

Wenn Sie den Splint entfernen, bevor der Riemen- spanner am Motor befestigt ist, können Sie schwere Verletzungen an Fingern und Händen davon tragen.



Einbauhinweis

Bringen Sie den Riemen- spanner bzw. die Spannrolle langsam in die Spannposition, während Sie den Splint entschichern. Dabei muss der Keilrippenriemen/ Zahnriemen auf der Spannrolle liegen. Achten Sie da- rauf, dass Sie das passende Werkzeug verwenden. Nachdem alles montiert ist, sollte der Motor noch- mals manuell durchgedreht werden. So vergewissern sie sich, dass der Riemen- spanner seine Funktion be- sitzt und der Riemen richtig geführt wird.



AIC Artikelnr.: 57945
OE- Vergleichsnr.:1128 1 433 571

Zusätzlich zu dieser Liste finden Sie auf der zweiten Seite eine Artikelübersicht mit den einzelnen Fahrzeugverwendungen.

Artikelnummer	Hersteller	OE-Vergleichsnummer
51611	VW/Audi	058 103 243, 058 109 479, 058 109 479B
51612		059 109 479B
57683		050 109 479, 050 109479A
57408		078 903 133Q
57594	BMW /Citröen/Mini/Opel/Peugeot	BMW/Mini: 1128 534 400, 1128 7 571 013, 1128 7 598 831, 1128 7 598 832; Citröen/Peugeot: 1204.55; Opel: 03 648 889, 03648889,36 48 889
57945		BMW: 1128 1 433 571

Artikelnummer	Hersteller	OE-Nummer	Fahrzeugverwendungen
51611	VW/Audi	058 103 243, 058 109 479, 058 109 479B	Audi: A4 (8D2,B5), A4 Avant (8D5,B5), A6(4A2,C4), A6 Avant (4A5,C4), A6 (4B2,C5), A6 Avant (4B5,C5), Cabriolet (8G7,B4); VW: Passat (3B2), Passat Variant (3B5)
51612		059 109 479B	Audi: A4 (8D2,B5), A4 Avant (8D5,B5),A4 (8E2,B6), A4 Avant (8E5,B6), A4 Cabriolet (8H7,B6,8HE,B7), A6(4B2,C5), A6 Avant (4B5,C5), Allroad (4BH,C5), A8 (4D2,4D8); VW: Passat (3B2), Passat Variant (3B5), Passat (3B3), Passat Variant (3B6); Skoda: Superb I (3U4)
57683		050 109 479, 050 109479A	Audi: A4 (8D2,B5), A4 Avant (8D5,B5), A6(4A2,C4), A6 Avant (4A5,C4), Cabriolet (8G7,B4), 80 (8C2,B4), 80 Avant (8C5,B4); VW: Golf IV Cabriolet (1E7), Passat (3B2), Passat Variant (3B5)
57408		078 903 133Q	Audi: A4 (8D2,B5), A6(4A2,C4), A6 Avant (4A5,C4), A8 (4D2,4D8), Coupe (89,8B), Cabriolet (8G7,B4), 80 (8C2,B4), 80 Avant (8C5,B4), 100 (4A2,C4), 100 Avant (4A5,C4)
57594	BMW /Citroën/Mini/Opel/Peugeot	BMW/Mini: 1128 534 400, 1128 7 571 013, 1128 7 598 831, 1128 7 598 832; Citroën/Peugeot: 1204.55; Opel: 03 648 889, 03648889,36 48 889	BMW: 1 (F20), 1 (F21), 3 (F30,F80), 3 Touring (F31); Citroën: Berlingo (B9), Berlingo Kasten (B9), C3 II (SC_), C3 Picasso, C4 II (B7), C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_), C4 Picasso II, C4 Grand Picasso I (UA_), C4 Grand Picasso II, C5 III (RD_), C5 III Break (RW_), DS3, DS3 Cabriolet, DS4, DS5; Mini: R56, Cabriolet (R57), Roadster (R59), Countryman (R60), Clubman (R55), Coupe (R58), Paceman (R61); Peugeot: 207 (WA_,WC_), 207 SW (WK_), 208 (CA_,CC_), 308 (4A_,4C_),308 SW (4E_,4H_), 308 CC (4B_), 308 II, 308 SW II, 508 I (8D_), 508 SW I (8E_), 2008 (CU_), 3008 Großraumlimousine (OU_), 3008 SUV (M_), 5008 (OU_,OE_), 5008 II, RCZ, Partner
57945		BMW: 1128 1 433 571	3 (E46), 3 Cpmact (E46), 3 Coupe (E46), 3 Capriolet (E46), 3 Touring (E46), 5 (E39), 5 Touring (E39), 7 (E38), X5 (E53), Z3 Roadster (E36), Z3 Coupe (E36), Z4 Roadster (E85), Z4 Coupe (E86)