



febi 47797, 45158, 47673

**Passend für:**

Fiat Ducato, Iveco Daily 3.0 Diesel
2006-



DE

DROSSELKLAPPE

Problem

Das Fahrzeug hat eine verringerte Leistung und der Motor befindet sich im Notlauf, die Drosselklappe ist ohne Funktion und entsprechende Fehlercodes sind im Fehlerspeicher hinterlegt.

Grund

Wasser dringt in die Anschlüsse des Leitungssatzes und der Drosselklappe ein. Dies führt zu Korrosion im Leitungssatz und zu schlechtem Kontakt an den Steckverbindern. Feuchtigkeit kann auch zu Korrosion innerhalb der Drosselklappensteuerung führen und so einen Ausfall des Bauteils verursachen.

Lösung

Ersetzen Sie die fehlerhafte Drosselklappe und das Anschlusskabel nach Bedarf.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com