

Passend für:

RHD Hyundai i10 2007 > 2013



DE

## Kupplungsseilzug

### Problem

Bei dem betroffenen Fahrzeug lässt sich der erste und der Rückwärtsgang nur schwer einlegen, zudem ist der Druckpunkt beim Betätigen der Kupplung ungleichmäßig.

Diese Probleme können zu Geräuschen aus dem Bereich des Getriebes führen, die den Eindruck eines möglichen Kupplungsschadens erwecken können.

### Ursache

Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung wird das Kupplungsseil an der Rückseite des Motors herumgeführt. Im Laufe der Zeit können Wasser und Schmutz in den Seilzug eindringen und das Schmiermittel wegspülen, was zu Rostbildung am Zug führt. Dies kann man am besten am Anschluss zum Kupplungspedal feststellen.

### Lösung

Bevor Sie den Kupplungsseilzug austauschen, sollten Sie den Zustand der Pedaleinheit überprüfen. Achten Sie dabei auf die Stelle, an der die Einheit an der Karosserie befestigt ist und an der das Kupplungsseil hindurchläuft, da es sich hierbei um eine Stelle handelt, die bekanntermaßen brechen kann. Dies ist auf die übermäßige Belastung durch das defekte Kabel zurückzuführen. Die Pedaleinheit muss dann repariert oder ausgetauscht werden, bevor Sie weiterfahren.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Pedaleinheit in gutem Zustand ist, lösen Sie den Kupplungszug und ersetzen Sie ihn durch einen neuen Blue Print Zug mit der Nummer ADBP380001.

Stellen Sie das Kabel bei Bedarf auf die gewünschte Kupplungspedalhöhe von 178 mm ein. Dies sollte vom Boden bis zur Mitte des Kupplungspedals gemessen werden.

Prüfen Sie das "Spiel" des Kupplungspedals; dieses sollte 10 bis 15 mm betragen, bevor beim Betätigen des Kupplungspedals ein Widerstand spürbar wird.

An der Stelle, an der der Kupplungszug am Kupplungspedal befestigt ist, sollte ein Spiel von 2-3 mm vorhanden sein, welches an der Steckverbindung eingestellt werden kann.

Überprüfen Sie den korrekten Stand des Getriebeöls und füllen Sie ggf. Öl nach. Führen Sie dann eine Probefahrt durch, um die Funktion der Kupplung zu überprüfen.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)