

VKMA 05609 / VKM 25207

Technische Mitteilung – Januar 2013



Chevrolet, Opel, Vauxhall

VKMA 05609



SKF Zahnriemen-Kit-Ersetzung
VKMA 05608 und VKMA 05702 ersetzt durch VKMA 05609



OE #: 16 06 384 / 93196791 ersetzt durch 16 06 389 / 93188137

VKM 25207



SKF Umlenkrollen-Ersetzung
VKM 25215 und VKM 25216 ersetzt durch VKM 25207



OE #: OE #: 6 36 730 / 6 36 928 / 94106001 / 97376296

| Hersteller | Modell | Motor |
|------------|--|-----------------------------|
| Chevrolet | Cruze | 1.7 D |
| Opel | Astra G, Astra H, Astra J, Combo B, Corsa C, Corsa D, Meriva A, Meriva B, Mokka, Zafira B | 1.7 DI / 1.7 DTI / 1.7 CDTI |
| Vauxhall | Astra Mk IV, Astra Mk V, Astra Mk VI, Combo Mk II, Corsa Mk II, Corsa Mk III, Meriva Mk I, Meriva Mk II, Mokka, Zafira Mk II | 1.7 DI / 1.7 DTI / 1.7 CDTI |

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte TecDoc oder dem aktuellen SKF-Katalog.

Aufgrund der Nachfrage und entsprechend der OE-Entwicklung, hat SKF die beiden Kits VKMA 05608 und VKMA 05702 zu einem Kit VKMA 05609 zusammen gefasst. Alle Teile bleiben unverändert, SKF hat entschieden, alle Schrauben in das komplette Kit zu integrieren. Der Hauptunterschied im Vergleich zu den vorherigen Kits ist die unterschiedliche Länge der Umlenkrollen-Schrauben.

Weiterentwicklung der VKMA kits



VKMA 05609 Kit-Inhalt

Spannrollen-Schraube und –Bolzen sind für alle Anwendungen gleich.



Wichtiger Hinweis!

Das SKF Kit beinhaltet 2 Schrauben für die Umlenkrolle, wie die OE Kits (1606389 – 93188137). Achten Sie darauf, dass die neu verwendete Schraube die gleiche Länge hat, wie die alte Schraube.

VKMA 05609



+ Spannrollen-Schraube
Dim. M10x45



+ Spannrollen-Bolzen



Umlenkrollen-
Schraube
Dim.: M12x45

oder



Umlenkrollen-
Schraube
Dim.: M12x50




VKM 25207 Kit-Entwicklung

Die Entwicklung des Umlenkrollen-Kit VKM 25207 (Die Umlenkrolle ist ebenfalls im Spannrollen-Kit VKMA 05609 enthalten):

Der GM-Konzern hat das Design der beiden Umlenkrollen geändert. Sowohl VKM 25208 als auch VKM 25209 wurden zuvor bereits durch VKM 25215 und VKM 25216 ersetzt. Die neue Umlenkrolle hat eine höhere Belastbarkeit.

Da die Umlenkrolle in beiden Kits VKM 25215 und VKM 25216 die gleiche ist und der einzige Unterschied die Länge der Schrauben ist, bietet SKF ein einzelnes Kit für alle Anwendungen an, welches die beiden Kits ersetzt -> VKM 25207 (ohne Schrauben)



SKF Kit Entwicklung



SKF komplette Reparaturlösung

Alle benötigten Schrauben sind im Spannrollen-Kit VKMA 05609 enthalten.

© SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2013
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

