



SERVICE INFO



Abhilfe gegen Geräusche

im Bereich des Nebenaggregatetriebes bei Ford Transit

Hersteller:	Ford
Modelle:	Transit
Baujahr:	2000 - 2007
Motor:	2.0 D
Art-Nr.:	535 0223 10




Bild 1: Wechsel von starrer Riemenscheibe auf einen Generatorfreilauf



Bild 2: Beim Einbau des Generatorfreilaufes an einem Bosch Generator muß die beiliegende Distanzscheibe mit der Dicke 1,4 mm verwendet werden!

Durch starke dynamische Bewegungen des Keilrippenriemens kann es bei Fahrzeugen mit starrer Generatorriemenscheibe zu starker Geräuschbildung kommen.

Als technische Lösung bietet Schaeffler Automotive Aftermarket für diese Fahrzeuge einen Generatorfreilauf an. Dieser mindert die dynamischen Belastungen im Nebenaggregatetrieb und verhindert so die Geräuschbildung.

- Achtung: Unbedingt den beiliegenden Einbauhinweis beachten!
- Schaeffler Automotive Aftermarket empfiehlt, die betroffenen Fahrzeuge mit starrer Generatorriemenscheibe, auf den Generatorfreilauf 535 0223 10 umzurüsten.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 0800 1753-333*

Tel.: +49 (0) 6103 753-333

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

