



SERVICE INFO



Änderung an den Laufrollen

einiger Spannarme für den Nebenaggregattrieb

Hersteller: Audi, Ford, Renault Trucks,
Seat, Škoda, VW

Art.-Nr.: 531 0614 30
534 0138 30
534 0145 10
534 0150 10
534 0176 10

Die umfangreichen Fahrzeugzuordnungen können Sie unseren Katalogmedien entnehmen.




Bild 1: Detailansicht der Laufrollen in der bisherigen Ausführung (links) und der neuen Ausführung (rechts)

Schaeffler Automotive Aftermarket bietet für die aufgeführten Spannarme ab sofort Versionen mit geänderter Laufrolle an.

Die Unterschiede sind, wie im Bild 1 dargestellt, zum einen die Beschichtung (früher schwarz, jetzt metallgrau) und zum anderen die Verbindung beider Laufbahnhälften (früher genietet, jetzt getoxt).

In der Umstellungsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Ausführungen kommen. Beide Versionen entsprechen den technischen Anforderungen und können uneingeschränkt für die in den Katalogmedien angegebenen Fahrzeuge verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*

Tel.: +49 (0) 1801 753-333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

